

TV N° 16/95
25/09/95

Vidéo N°

Audio N°

Générale N°

Origine ZKD
TV Nr. 9/95

GRUNDIG PASSION

CONCERNE: TVC équipés des châssis CUC 78.. et des modules RVB synchro 29504-165.53/.58/.60/.61 – Commutation intermittente en NTSC en lecture vidéo

Effet possible :

La couleur est altérée en lecture vidéo (par ex. les personnages deviennent verts ou bleus).

Cause :

Par intermittence le module RVB synchro 29504-165.53/.58/.60/.61 n'identifie pas le standard PAL et commute en NTSC par défaut (ceci est possible par ex. avec des enregistrements de certains émetteurs privés hors normes).

Remède :

Remplacer les composants suivants sur les modules RVB synchro ci-dessus:

IC 5010 par le TDA 9160 A N3 C Réf. N° 8305-339-158
R 5038 passe de 100 kΩ à 75 kΩ Réf. N° 8700-007-518 ou du commerce
C 5038 passe de 22 nF à 100 nF 5% MKT 5 (du commerce)
Court-circuiter R 5039
C 5011 passe de 0,33 μF à 0,47 μF 20% MKT 5/1 (du commerce)
R 5011 passe de 18 kΩ à 15 kΩ Réf. N° 8700-007-501 ou du commerce

Atelier :

Effectuer la modification en cas de besoin.

Stockage :

TDA 9160 A N3 C Réf. N° 8305-339-158
Résistance 75 kΩ Réf. N° 8700-007-518
Résistance 15 kΩ Réf. N° 8700-007-501

DESTINATAIRES

Inspecteurs Techniques	X
Ateliers	X
Formation	X
STAS	X
STAR	
Revendeurs	X
Partenaires	
Pièces Détachées	X
AS	X

GRUNDIG FRANCE B.P. 204, 33-35 BD DE LA PAIX 78104 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX

Téléphone (1) 30 61 30 00 - Télécopie (1) 30 61 31 61 - Télex 689 231 - C.C.P. PARIS 20930 F - R.C.S. Versailles B 612 041 459 - Code Siret 612 041 459 00266
APE 514F - Société Anonyme au Capital de 100 000 000 F - Régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales